

TEKNISK INFORMATION

Anslutningsbara ledarareor

Typ	Märkström A AC22 / AC23	Isolationsmärk- spänning	Anslutningsbara ledarareor mm ²		
			Till fasklämmor Cu/Al	Till nollplint Cu/Al	Inkommande PE Cu
BRYTARE					
LSP 380			35 / –	35 / –	35
LASTBRYTARE					
LSPE 3125			95 / 95	95 / 95	2x35
LSPE 3160			95 / 95	95 / 95	2x35
LSPE 3400			300 / 300	150 / 150	95
LSPE 3630			300 / 300	240 / 240	120
OMKOPPLARE					
GOK 380	80/63 (400V)	690V	35 / –	35 / –	35
OMKOPPLARE FÖR RESERVKRAFT					
RKO 432	100 / – (400V)	800V	16 / –	16 / –	16
RKO 463	100 / – (400V)	800V	35 / –	35 / –	35
RKO 4125	125 / – (400V)	800V	95 / –	95 / –	95
SÄKRINGSLASTBRYTARE					
SLBP 3125			95 / 95	95 / 95	2x35
SLBP 3160			95 / 95	95 / 95	2x35
SLBP 3250			300 / 300	240 / 240	120
SLBP 3400			300 / 300	240 / 240	120
SERVISLÅDA MED SÄKRINGSLASTBRYTARE					
SSBP 3160			95 / 95	95 / 95	2x35
SSBP 3250			300 / 300	240 / 240	120
KOMBINERADE SÄKRINGSLÅDOR MED BRYTARE					
GBD 325 ¹⁾	80 / 63 (400V)	690V	35 / –	35 / –	25
GBD 363 ¹⁾	80 / 63 (400V)	690V	35 / –	35 / –	25